
HDA3–AC7–POE7
HDA3–AC6–POE6
HDA2–AC5–POE5
HDA3–PC4–ST19 A ST 24
HDA3–PC3–ST13 A ST 18
HDA1–AC9–POE9
HDA1–AC10–POE10
HDA1–AC11–POE11
HDA3–AC4–POE4
HDA3–PC2–ST07 A ST 12
HDA3–AC3–POE3
HDA3–AC2–POE2
HDA3–PC1–ST01 A ST 06
HDA3–AC1–POE1
HDA1–AC8– POE8
HDA1–AC7–POE7
HDA1–AC6–POE6
HDA1–AC1–POE1
HDA1–AC2–POE2
HDA1–AC3–POE3
HDA1–AC4–POE4
HDA1–PC1–ST01 A ST 06
HDA1–PC2–ST07 A ST 12
HDA1–PC3–ST13 A ST 18
HDA2–AC1–POE1
HDA2–AC2–POE2
HDA2–AC3–POE3
HDA2–AC4–POE4
HDA2–AC5–POE5
HDA2–PC1–ST01 A ST 06
HDA2–PC2–ST07 A ST 12
HDA2–PC3–ST13 A ST 18
HDA2–PC4–ST19 A ST 24
RACK HDA1
2xF.O SM - 2VIAS
24xUTP CAT.6
11xUTP CAT.6 - POE
RACK HDA2
2xF.O SM - 2VIAS
24xUTP CAT.6
9xUTP CAT.6 - POE
RACK HDA3
2xF.O SM - 2VIAS
24xUTP CAT.6
7xUTP CAT.6 - POE
ELETROCALHA LISA 300x50mm
H=2,8m, SUSPENSA POR FERFILADOS
38x38 ATIRANTADOS NAS VIGAS A
CADA 1,5M
INSTALAR NOVO CIRCUITO QDLF
MONOFÁSICO 20A, CONDUTOR #2,5mm²
450/750-70°C, LIVRE DE HALOGÊNIOS.
PARA ALIMENTAÇÃO DO UPS LOCALIZADO
NO RACK HDA 1
INSTALAR NOVO CIRCUITO QDLF 1.3.2
MONOFÁSICO 20A, CONDUTOR #2,5mm²
450/750-70°C, LIVRE DE HALOGÊNIOS.
PARA ALIMENTAÇÃO DO UPS
LOCALIZADO NO RACK MDA
INSTALAR NOVO CIRCUITO QDL
1.3.1 MONOFÁSICO 20A, CONDUTOR
#2,5mm² 450/750-70°C, LIVRE DE
HALOGÊNIOS. PARA ALIMENTAÇÃO
DO UPS LOCALIZADO NO RACK HDA2
INSTALAR NOVO CIRCUITO QDLF 1.1.2
MONOFÁSICO 20A, CONDUTOR
#2,5mm² 450/750-70°C, LIVRE DE
HALOGÊNIOS. PARA ALIMENTAÇÃO DO
UPS LOCALIZADO NO RACK HDA3
INSTALAR NOVO CIRCUITO QDLF N.E.
MONOFÁSICO 20A, CONDUTOR
#2,5mm² 450/750-70°C, LIVRE DE
HALOGÊNIOS. PARA ALIMENTAÇÃO DO
UPS LOCALIZADO NO RACK HDA3
INSTALAR NOVO CIRCUITO QDLF
MONOFÁSICO 20A, CONDUTOR
#2,5mm² 450/750-70°C, LIVRE DE
HALOGÊNIOS. PARA ALIMENTAÇÃO
DO UPS LOCALIZADO NO RACK HDA2
1xAG Ø34"
1xUTP CAT.6 - POE
1xUTP CAT.6
1xUTP CAT.6 - POE
1xUTP CAT.6
2xUTP CAT.6 - POE
1xUTP CAT.6
3xUTP CAT.6 - POE
1xUTP CAT.6
4xUTP CAT.6 - POE
1xUTP CAT.6
5xUTP CAT.6 - POE
1xUTP CAT.6
6xUTP CAT.6 - POE
1xUTP CAT.6